


Приложение Г
(обязательное)

Схема распайки кабеля для соединения
измерителя с регистрирующим
устройством "(4 - 20) мА"

к разъему на БИ "ВЫХОД 4-20 мА"



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИБЯЛ.4 16143.001-01 РЭ	Лист 47