

Приложение А
(обязательное)
Схема распиайки кабеля для
соединения ПЭВМ с измерителем ИКВЧ(п)

"RS232"

Цепь	←
	1
TxD	2
RxD	3
	4
Gnd	5
	9

"COM" 9-pin

→	Цепь
1	
2	RxD
3	TxD
4	
5	Gnd
9	

"RS232"

Цепь	←
	1
RxD	3
TxD	2
	4
Gnd	5
	9

"COM" 25-pin

→	Цепь
1	
2	TxD
3	RxD
4	
5	
6	
7	Gnd
25	

И-в. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	И-в. № дубл.
Подп. и дата	
И-в. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ИБЯЛ.4 16 143.001-01 РЭ

Лист
35

Копировал

Формат А4