



Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1


Монтажный чертеж



Соединение сигнализаторов оксида углерода и горючих газов СТГ-1 в шлейф



Обозначение групп клеммных колодок и назначение их контактов в БКС



Положение контактов реле в исходном состоянии

