



1 – кабель для подключения БД к БКС

Рисунок 8.1 – Сигнализатор СТГ-1. Схема подключения блоков датчиков к блоку контроля и сигнализации

Инв. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп.	Дата	Инв. №	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИБЯЛ.413411.034 РЭ	Лист
															21